

# Gewährleistungs- und Garantiarbeiten

Beitrag von „Wolf“ vom 13. Dezember 2004 um 22:01

Hallo Leute,

als wir bei Jörg den Lack versiegelten, neuer Schock am Dicken: der re. **Kotflügel hat von innen eine Beule** 🤔

Wenn man mit der Hand rüber geht merkt man es, sehen erst seit dem Polieren.

Ig Wolf