

# Ate Bremsscheiben im falschen Karton?

Beitrag von „hengning“ vom 28. Oktober 2010 um 23:12

Hier

[http://i.auto-bild.de/ir\\_img/60898760\\_08d4e2b954.jpg](http://i.auto-bild.de/ir_img/60898760_08d4e2b954.jpg)

ist es so eingebaut, wie es auch von ATE beschrieben ist. Der Bremssattel ist vorne.

Der (Ist-)Zustand an meinem Dicken ist genau andersrum.