

# Ate Bremsseiben im falschen Karton?

Beitrag von „hengning“ vom 29. Oktober 2010 um 09:45

Hallo,

erst mal danke für diese wirklich gute Beschreibung.

Demnach sind meine Bremsseiben definitiv falsch montiert.

Keine Angst, der Bremsattel ist vorne, auch bei mir 😊 Hatte es nur dazu geschrieben, dass die Laufrichtung und somit die Lage der Lamellen klar wird.

Ich habe keine Ahnung, ob es schon die 'Dritten' sind, gehe aber mal davon aus, da sie noch nicht wirklich runter sind. Nach jetzt 101100km würden sie sicherlich anders aussehen und außerdem habe ich den Dicken mit ca. 60000km gekauft.

Da muss ich mich doch echt wundern, was da so bei VW-Werkstätten das Haus verlässt. Werde mal bei meinem 😊 fragen, ob er in der History gucken kann, wer das verbockt hat. Wenn es VW war, ist es sicherlich dokumentiert.

Aber noch mal zu meinen gestrigen Bedenken...

Ich wusste nicht mehr was ich glauben sollte. Karton falsch, Ate hat sich vertan, oder doch alles anders??? Mein Freund hat darauf hin bei seiner E-Klasse geguckt und da waren die Scheiben tatsächlich wie an meinem ' in Schaufelrichtung' angebracht. Sollte es an beiden Autos falsch sein, näh, kann nicht sein. Ein Blick auf die HA des Dicken brachte dann noch mehr Verwirrung. Die Luftkanäle sind nicht gebogen...oh man :-S  
Alles Mist, aber wofür gibt's denn das FORUM???

DANKE!