

Spalt zwischen Sitzschiene und Kunststoffabdeckung

Beitrag von „Thurstone“ vom 12. November 2010 um 19:53

Hallo zusammen,

mir ist heute zufällig aufgefallen, dass bei meinem Touareg zwischen der linken Sitzschiene und der Kunststoffabdeckung ein recht großer Spalt ist. Rechte Seite ist okay. Scheint aber auch alles fest zu sein, also nichts verschoben etc.

Habt Ihr das bei Euch auch? Ist so ein Spaltmaß normal?