

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Trixi2“ vom 13. November 2010 um 08:45

Hallo David, habe im moment das gleiche Problem. mit dem Scheinwerfer hat das nichts zu tun, das ist ein seperates Teil und heißt Scheinwerferträger. Ich habe das ganze Plastik drumherum mit einer Spitzzange abgebrochen wenn du das erste Zahnrad von oben weg hast kann man das zweite abziehen oder rütteln dann von innen am Scheinwerfer drücken und er läßt sich die 2-3cm herausschieben bis man an den Clip kommt und den Scheinwerfer herausbekommt.

Nun zum Träger sind vier Schrauben an die vordere rechte kommt man ran die linke hab ich zwar auch rausgekriegt mit fummelarbeit ist mir aber ins innere runtergefallen find sie nicht mehr (vermutlich muß die Stoßstange weg) die hinteren zwei Radkastenverkleidung ist weg finde sie vor lauter Kabel und Leitungen nicht. Mein Händler hat vor Mittwoch keine Zeit meine Tankstelle probier ich mal Montag wenns heute Mittag nicht regnet propier ichs nochmal mit Rad abschrauben ob ich mehr sehe ansonsten muß ich auch noch warten.

wenn ichs schaffe mach ich heute mittag mal ein Bild von dem Träger.

Bei mir wars nicht die Birne wie vermutet dann Brenner getauscht von der anderen Seite auch nicht, gestern AFS Modul neu eingebaut in den noch alten Träger eingeschoben alles geht dann

Sicherung brennt durch, muß jetzt noch schaun ob ein Kabel kaputt ist.



reinhold