

"Glanzeleistungen" eurer VW-Werkstätten

Beitrag von „sebastian85“ vom 5. März 2011 um 10:04

[Zitat von panos9221](#)

Den Schalter für die Spiegel machen sie das nächste mal 😞.

... meine Güte, da war ein Schlosser am Werk... 😞

Den Schalter für die Spiegel würde ich selbst wieder richten, bevor die noch mehr kaputt machen.

Wer weiß, was "die" unter den Abdeckungen verhunzt haben...

Die Abdeckung der Mittelkonsole ist komplett geklipst, keine Schrauben.

Du musst dafür (von der Mittelarmlehne her) anfangen leicht zu hebeln.

Meines wissens ist der Schalter für die Spiegel von unten an die Abdeckung geklipst.

Einfach zurück drücken, es sei denn, dein Schlosser hat einen der "Klips" abgebrochen...

Viel Glück! 🙏