

Touareg leckt vorn links...

Beitrag von „Janni“ vom 23. Oktober 2011 um 01:25

``Das Kondenswasser der Klimaanlage wird auf der **rechten** Fahrzeugsite **hinter** den Vorderrad abgeführt....``

Das habe ich auch schon beobachtet! Hat der 😊 bestätigt!

Heute hat sich auf der Tropferei eine Schaumkrone gebildet...sieht ganz nach Scheibenreiniger aus. Wie kommt man da ran um den Zuleitungsschlauch zu überprüfen?