

Ablagefach links im Kofferraum

Beitrag von „astral“ vom 8. Januar 2012 um 17:48

Ich habe nun schon etliche Bilder von TII-Kofferräumen gesehen, bei denen sich in der linken Seitenwand ein Ablagefach befand.

Bei mir ist dort nicht einmal eine Ausbuchtung, nur die glatte Wand. Woran liegt das? Das kann ja wohl kein kostenpflichtiges "Extra" gewesen sein, oder?

Gruß, Heinz