

# Nach dem Winter: untere Cromleisten rund ums Auto sehen furchtbar aus

Beitrag von „Arndt“ vom 11. April 2012 um 15:38

[Zitat von coala](#)

Mit meinen beiden vorherigen Touareg hatte ich diese Probleme in diesem Ausmaß übrigens nicht. Liegt also wohl definitiv an den Chromleisten selbst, die mir fast den Anschein machen, als bestünden sie lediglich aus verchromtem Kunststoff. Beim T I waren die, soweit ich mich erinnere, noch aus Aluminium.

Das Trägermaterial sollte doch keinen Einfluss haben, denn Chrom ist Chrom.

P.S. Bei meinem T schaut es auch nicht schön aus.