

# Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „Darragh“ vom 20. Juni 2012 um 22:50

Hallo Bernd

[OT]Ich weiß, das gehört jetzt nicht gerade hier rein, aber mir ist da bei deinem Bild Nr.3 aufgefallen, das dort eine Zahnriemen seine Arbeit verrichtet.

Bislang bin ich davon ausgegangen, das der V6TDI über Kette gesteuert wird.

Bin ich da bis lang einem Irrtum aufgesessen? 🤔

Bin jetzt ein wenig verunsichert, da ich jetzt die 100T Km- Grenze bereits hinter mir gelassen habe....

Kann mich da mal jemand aufklähren? [/OT]