

# Dreck im Bereich Holm hinter Radhausschale

Beitrag von „Darragh“ vom 4. Dezember 2012 um 15:46

[Zitat von Hannes H.](#)

[...] Hast du zufällig ein Foto von deinem verdreckten Kühler? [...]

Hallo Hannes

Leider habe ich es versäumt ein paar Bilder vor und nach der Reinigung des Kühlers zu machen  
Gelobe aber Besserung... 🙏

Da ich des öfteren privat als auch beruflich im offenem Gelände unterwegs bin, kann es  
durchaus sein, daß ich dieses bald nachreichen werde.... 🙌

PS: Die Kühlschlitze waren von der Rückseite (unter der Radhausschale) nicht mehr als solche  
zu erkennen.

Temperatur allerdings war immer im normalen Bereich (90° Öl - 110° Wasser)