

Problem mit dem Türschloss

Beitrag von „touakrid“ vom 30. Dezember 2012 um 21:00

[Zitat von Darragh](#)

Hallo Dirk

Im oberem Bereich befinden sich vier Niete vornean, und je eine Stirnseitig (rechts und links)

Nach dem Entfernen dieser 6 Niete sollte sich der Montageträger vom Rahmen lösen lassen.

Hallo Michael,

bei mir sind andere Niete da, weiss nicht wieso, habe einen T1. Wie oben beschrieben, halten die folgenden Niete den Montageträger (nehme an damit ist das grosse Blech gemeint, das u.a. den Fensterhebermotor angeschraubt hat) noch am Rahmen, nachdem ich alle Schrauben entfernt habe:

- 2 mal 2 kleine Niete an den Plastikformteilen links und rechts an der Ecke des Fensters (die halten aber nur diese Plastikklappen)
- 4 grosse silberne Niete, im Abstand von ca 20 cm, am oberen Rand (da ist ein eckiger Querträger direkt vor der Scheibe)
- 2 grosse silberne Niete neben der Stelle, wo der Bowdenzug durchgeht, diese Niete sind aber von der anderen Seite (was befestigen diese ?)
- 3 kleinere Niete, die die untere Befestigung des inneren Zuziehgriffs an den Montageträger halten, die habe ich zuerst entfernt, weil sich sonst gar nichts bewegen liess)

Müssen alle diese Niete rausgemacht werden, damit ich das gesamte innere Blech abnehmen kann ?

Mit ErWin bin ich nicht weiter gekommen, ich finde nicht wo ich mich registrieren kann, das geht womöglich aus Australien nicht.

Gruss

Dirk