

Spiel Abnehmbare Anhängerkupplung T1

Beitrag von „macko“ vom 7. Februar 2013 um 10:26

Hallo Dirk,

das kann normal nicht sein. 1 cm sind definitiv zu viel. Ist sie denn wirklich komplett gesteckt?
Sind Abnutzungsspuren erkennbar? Ggf stellst Du mal ein Bild dazu ein.

Und ist die AHK überhaupt für den T? Teilenummer?

Gruss
Marco