

Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „catweasle“ vom 23. Februar 2013 um 17:06

[Zitat von coldplay68](#)

Moin moin erstx,

und Mist, bekomme die Abdeckung unten am Fahrersitz vom ATM Steuergeraet nicht ab. Bewegt sich kein bisschen. Da hilft kein druecken, ziehen u ruetteln.

Hallo Coldplay,

wenn du zwei dünne Schraubendreher an der Seite wo die Schräge ist, drückst du damit zwei Laschen und kannst es rausziehen.

Ist leider ein bisschen gefummel, hatte ich auch.

Das ist ja das untere von den zwei Steuergeräten übereinander.

Ich hatte die Schublade raus gemacht und erst dann gesehen wo die Laschen sitzen.