

Fehlendes Kunststoffteil an der Heckklappe T1 FL

Beitrag von „Milan“ vom 1. März 2013 um 07:35

Musst mal bitte schauen denn bei jedem T wo ich geschaut habe fehlte es. Ich meine das Kunststoffteil welches die Kabel zum Dach hin abdeckt! Wie du siehst ist bei meinem noch nicht mal ein mm Platz vom Kunststoffteil bis zum Lack.

Gruß

Milan