

Fehlendes Kunststoffteil an der Heckklappe T1 FL

Beitrag von „Milan“ vom 1. März 2013 um 10:42

[Zitat von macko](#)

Hi,

was willst Du jetzt eigentlich wissen?

Im ersten Beitrag schreibst Du davon, bei wem das Teil auch fehlt. Jetzt am Schluss schreibst Du davon, dass bei Deinem zwischen Kunststoff und Dach fast kein Platz ist...

Die gebogene Plastikabdeckung für Kabel und Co ist in der Tat etwas widerborstig. Sie löst sich gern etwas, dann schleift sie beim Öffnen am Dach und reibt den Lack weg. Hin und wieder sollte man auf korrekten Sitz der Abdeckung achten.

Gruss

Marco

Ja du hast natürlich recht nun ist es wieder da!! Denn nach der Erneuerung der Heckklappe haben wir das alte Teil im Kanal wo die Feder sitzt gefunden.