

Ölmeßstab abgebrochen

Beitrag von „samson22“ vom 1. Mai 2013 um 05:59

Hallo, das ist eine Klasse Idee. Bevor ich den Rest durchstosse werde ich Deinen Vorschlag versuchen. [oelstab.jpg](#)

Das ist der neue Stab. Ist unten rund. Mal sehen ob er nach der Operation passt. Wenn nicht, etwas flachschleifen.

OK, vielen Dank. Ich gebe Bescheid was so noch alles passiert.

Gruß Jürgen