

Eure Meinung - Haarriss in Klimaanlage Schlauch - Keine Kulanz

Beitrag von „macko“ vom 17. Mai 2013 um 15:02

Hi Thomas,

ich denke nicht. Das Teil müsste hinter vo. li. Radhausschale ziemlich ekelhaft verbaut sein...
Müssten wir mal im RLF nachsehen.

Tropfflecken o.ä. sind sowieso nicht zu sehen.

Gruss

Marco