

Eure Meinung - Haarriss in Klimaanlage Schlauch - Keine Kulanz

Beitrag von „Guido“ vom 13. Juni 2013 um 16:18

Klimaleitung defekt

Gestern ging meine Klimaanlage auch nicht mehr.

Nach dem Befüllen mit Spurengas war das Leck schnell gefunden, wie bei euch auch ,vorn links hinter der Radhausschale.

Problem sind Schellen mit Gummieinlage, dort hält sich Feuchtigkeit und Salz.

Tritt bei vielen Fahrzeugherstellern auf.

Wir haben in meiner Firma Werkzeug und Material um solche Leitung instandzusetzen. Nach 1Stunde war Leitung wieder i.o und das ohne diese auszubauen.

Sicher nicht im Interesse von VW.

Klimaservice gemacht fertig.

Siehe Bild