

Hängender Schlauch beim Hinterrad rechts

Beitrag von „Humvee“ vom 8. Juli 2013 um 07:48

Das hat jeder T, ist Wasserablauf vom Dach, nur hängt der normal nicht sooooo weit raus.
Vermute das er oben abgegangen ist und nach unten gerutscht ist.