

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „coala“ vom 11. August 2013 um 12:29

[Zitat von Darragh](#)

[...] Zudem ist mir aufgefallen (ich weiss allerdings nicht, ob das normal ist), dass sich nach abschalten des Motors unter der Motorabdeckung ein Unterdruckdose zwischen den Zylinderbänken erst nach einiger Zeit löst und eine Stellklappe schließt. [...]

Servus Michael,

das ist normal. Laut einschlägiger Info wird beim Abstellen des Motors sofort eine Klappe im Saugrohr verschlossen, damit der Motor sich nicht so "schüttelt" auf seinen letzten Umdrehungen. (Klappe zu, teilweises Vakuum entsteht, geringere Verdichtung durch weniger Luft in den Brennräumen = weiches Abstellen). Nach einigen Sekunden öffnet die Klappe wieder zur Belüftung.

Grüße
Robert

@ donadi: Den zweiten (doppelten) Beitrag habe ich gelöscht und dafür den ersten freigeschaltet. Der ist irgendwie im System hängen geblieben...