

Eure Meinung - Haarriss in Klimaanlage Schlauch - Keine Kulanz

Beitrag von „Guido“ vom 17. August 2013 um 11:44

Hier mal die Leitung von gollum10

vor und nach der Reparatur

In der Folie ist mal eine neue geänderte VW Leitung. Änderung ist der Schrumpfschlauch über der Stelle, welche korodiert.

Kleine Ursache großer Schaden.