

Scheibenwischer Beifahrerseite ausgefallen

Beitrag von „alevuz“ vom 18. September 2013 um 05:58

Hallo...

Ist eine ganz eigene Konstruktion.....hatte ich auch schon aber auf der Fahrerseite !
Es ist aber nur eine "Scheibe" verbaut.....auf der Beifahrerseite.....

Ich denke der Alukonus ist kaputt da er nur mit sehr geringer Kraft angezogen werden soll und diese meist "überschritten" wird.....

Diesen Konus gibt es auch als Ersatzteil zu kaufen.....

Vorab kannst du aber die Beifahrerseite auf festen Sitz hin überprüfen.....evt. ist diese nicht ganz angezogen worden

SG

Alevuz

PS: Zu normalen Wartungsarbeiten braucht man diese nicht abzubauen.....Pollenfilter geht von innen zum Wechseln! - Ob die freie Werkstatt das alles wusste?

Bei dieser Gelegenheit kannst du auch mal kontrollieren welches Öl sie dir "verpasst" haben.....auch der V(R)6 benötigt das richtige Öl.....

Teilenummern:

[TABLE='width: 100%']

[tr][tr][tr][td][td][tr]

[TD='bgcolor: #D7DBD3'][TABLE='width: 100%']

[tr][td]

[TD='width: 50, align: center']**16**

[/td][td]

7L0955345

[/TABLE]

[/td][tr][tr][tr][tr][td][td][tr][tr][tr][tr][tr][tr][tr][tr]

[TD='bgcolor: #E1E1E1']washer

```
/
[TABLE='width: 100%']

[TD='bgcolor: #E1E1E1'][TABLE='width: 100%']

[TD='width: 50, align: center']17[/TD]

[/td]
7L0955693[/td]
```

```
[/TABLE]
[/TD]

[/td]
[/td]
```

```
[tr]

[TD='bgcolor: #D7DBD3']ring
[/TD]
```

```
[/TABLE]

[/TD]

[/tr][tr][tr][tr]
```

```
[/TABLE]
```

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.