

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „ObikeyFixx“ vom 21. Februar 2014 um 16:15

Danke schon mal für die kurzfristigen Posts...bin nu ein bissl verunsichert.

Lesegerät: Drosselklappe, Schrauber: Das sind die Dinger links und rechts an der Bank(sind doch die Ansaugklappen?!), Foto der Drosselklappe: VORNE rechts am Motor(würde MIR eher einleuchten)!

Frage: WAS muss jetzt nach meiner Schilderung getauscht werden?

Die beiden oben(Kostenpunkt mit allem, wenn ichs richtig verstanden hab ca. 1.100,00 €uronen oder die eher wahrscheinlichere Variante, dat Dingen vorne rechts mit schwarzem Schlauch etwa 350,00 Ocker mit oder ohne MwSt. bzw. Einbau!?

HEEEELP MEEEEEE PLEEEEEASE 🙏