

Pfeifgeräusch Außenspiegel

Beitrag von „Humvee“ vom 6. März 2014 um 15:07

Ja, das ist der Spalt beim Spiegel, da wo er das Gelenk zum Einklappen hat, einfach dort ein neues Filzband reinkleben und gut is es wieder.