

Scheibenwaschanlage; Spritzdüse defekt

Beitrag von „Aschi“ vom 21. März 2014 um 11:38

Servus Zusammen

Meine Spritzdüse auf der rechten Seite der Scheibenwaschanlage ist nur noch eine Tropf- und Schaumdüse.. Der Strahl kommt knapp bis zur Scheibe hoch. Die auf der linken Seite Spritzt ab, wie man das erwartet.

Ich kann die Düse auch ganz noch oben richten, bringt nichts... Ich gehe mal davon aus, dass die Düse nach dem Winter das Zeitliche gesegnet hat und dachte an einen Ersatz der Düse.

Bevor ich da nun jedoch an der Düse reisse und wüрге, bis ich die ganze Motorhaube in der Hand habe, wollte ich wissen, was ich den von wem und wie trennen muss. Ich gehe davon aus, das ich die Düse beim Freundlichen kaufen kann.

Im erWin habe ich leider auch nicht's gefunden. Hat mir jemand einen Tipp?

PS: Der Dicke ist ein T1 Bj 2009

Gruss Aschi