

Climatronic Bedienteil hinten Klammern

Beitrag von „windstar“ vom 22. März 2014 um 15:06

Die beste aller Ehefrauen hat mit ihrer Handtasche die hintere Bedieneinheit der Klimaanlage demoliert.

Das linke Stellrad war komplett draußen.

Eine genauere Untersuchung zeigte dass nur die 2 verchromten Halteklammern aus Plastik abgebrochen sind.

Kann mir jemand sagen ob es diesen "Pfennigartikel" einzeln gibt?

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.