

# Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „coala“ vom 5. Juli 2014 um 21:11

[Zitat von High](#)

[...] Am Gelenk vom Mittellager ist noch ein Kabelbinder auf der Welle. Kann es sein das ich den noch entfernen muss [...]

Servus Christian,

ich bin geneigt anzunehmen, dass der angebrachte Kabelbinder dem Rundlauf der Welle im eingebautem Zustand nicht eben förderlich ist 😞

Grüße  
Robert