

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Michael67“ vom 3. September 2014 um 16:27

Hallo Uwe
und weitere Leidgenossen

Da bei mir der gesamte linke Halter abgebrochen ist grüne Pfeile mußte ich noch eine Plastiknase, ungefähr da wo der rote Pfeil gekritzelt ist, abbrechen. Da das Zahnrad nur auf die Welle gesteckt ist, kann diese ein wenig rausgezogen werden.

Somit konnte ich mit einem 18er abgekröpften Ringschlüssel das Zahnrad zur Herausgabe des Scheinwerfers bewegen.

[2014-09-02 16.13.19.jpg](#)

Ich hoffe daß man´s erkennen kann.
Einbau ging etwas fummeliger aber es ging.

Werde mir jetzt was überlegen um ein Sechskant (Innen oder Außen) aus dem Zahnrad zu fertigen
um diesen Zustand zu belassen.

Nach m. Meinung hatten das Planetengetriebe, sprich die beiden Zahnräder, ein zu enges Verhältnis
weil schwergängig und deshalb Halter abgerissen. Rechte Seite funzt einwandfrei.