

# R5 TDI Russbildung im AGR und Ansaugtrackt

Beitrag von „Andyorange“ vom 11. Oktober 2014 um 21:23

Hallo zusammen,

ich habe durch eine Undichtigkeit am Abgasskrümmer ebenso mal den Ansaugstutzen, den Ansaugschlauch und das AGR abgebaut und das was ich gesehen habe sieht wie folgt in den Bildern aus:

[T1.jpeg](#)

[T5.jpg](#)

[T2.jpeg](#)

[T4.jpeg](#)

Mein Touareg hat 240.000km auf der Uhr.

Nun meine Frage an die Profis, warum doch noch oder schon wieder Öl im Ansaugschlauch ist. Ich habe den Wagen gebraucht gekauft und nach Aussage des Vorbesitzers, wurde der Turbo schon einmal gewechselt.

Beste Grüße und Danke im Voraus für eure Hilfe.

Andreas