

Nach dem Winter: untere Cromleisten rund ums Auto sehen furchtbar aus

Beitrag von „Tom T“ vom 21. März 2015 um 19:43

War bei meinem auch so im ersten Winter. Nach Polieren mit feiner Polierpaste habe ich Wachs aufgetragen und hatte seitdem keine Probleme mehr.

Grüße
Thomas