

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „fantomaz“ vom 15. April 2015 um 09:30

Moin,

so, nun ist bei uns eine Birne durchgebrannt und wir haben die Meldung im Display....

Zwei Beiträge weiter oben ist wunderbar beschrieben, wie man den Stecker vom Scheinwerfer abziehen kann, jawoll - wenn da nicht der kleine aber wesentliche Unterschied wäre, dass bei meinem Stecker diese Nasen nicht mehr vorhanden sind....

Ich vermute, dass ein Vorbesitzer diese zerbröselt hat, da dort Spuren von Gewalt zu sehen sind und auch kleine Bruchkanten.

Hat jemand noch eine Idee, wie man die Entriegelung dennoch durchführen kann? Auch nach fast allen Beiträgen in diesem (und ähnlichen Threads) kann ich dafür keinen Tipp finden.

Bin für alle Ideen dankbar

Gruß Alexander