

LED Rückleuchten scheuern an Karosserie den Lack weg

Beitrag von „Castro67“ vom 22. April 2015 um 10:30

So ein Feedback von mir 😊

Habe ausnahmsweise dem "Troll" (Bitte um gerechte Bestrafung) gefolgt und meine Rückleuchten kontrolliert.

Meiner ist ja brand New (EZ02.15) und siehe da, die eine zeigte Lackverformungen an der Karosserie wegen zu engem Spaltmaß.

Habe den Kleinen also vorgestern beim Freundlichen gehabt und siehe da, Problem bekannt. Die Auflagepolster zwischen Karosserie und Scheinwerfer lösen sich wohl öfters und dann verschiebt sich die ganze Einheit.

Jedenfalls sind meine jetzt gleich mal gerichtet bevor schlimmeres passiert.

Also kontrolliert am besten regelmäßig eure Heckscheinwerfer ob sie noch richtig sitzen.

Greatz Castro