

Rostflecken

Beitrag von „Arndt“ vom 11. Juni 2015 um 23:31

[Zitat von rebell](#)

Mein T hat hinten links auf dem Endschalldämpfer viele kleine Rostflecken.
Kein richtiger Rost, nur oberflächlich. Sieht blöd aus, weil man den von hinten sieht.
Der Schalldämpfer dürfte aus Edelstahl sein, richtig?
Kann man das mit Edelstahlbeize wegbekommen?

Das Thema wurde hier schon mehrfach besprochen. Schmeiss vielleicht auch mal die Suche an. Si rein aus der Erinnerung brachten Never Dull und Bar Keepers Friend die erwünschten Ergebnisse.