

Batterie

Beitrag von „clubchef“ vom 6. September 2015 um 16:19

Ich habe eben die Batterie in meinem T getauscht!

Drin war: eine VW / VARTA AGM mit 92AH/520A, BEM-Code 000915105 CE

Neu ist jetzt: Eine Excide AGM EK950 (<http://www.exide.info/ek950.html>)

Der kleine Schlauch zur Entgasung war an der alten Varta links angeschlossen, er ist ja nur 10-15 cm lang und hat genau gepasst.

Leider ist an der linken Seite der Exide nicht das Ventil zum Anschließen, das ist bei der Batterie rechts auf der Pluspolsseite, somit ist der Schlauch nicht lang genug für dahin. Ich habe ihn also **nicht** angeschlossen.

Ist das problematisch?!