

# **Lenkradabnutzung nach 4 Wochen (1400Km) wie nach einer Fahrzeit von 250000Km !!!!**

**Beitrag von „IngoM“ vom 23. September 2015 um 12:34**

Hallo Zusammen,

einen Ring am Finger als Ursache für die Abnutzung halte ich für unwahrscheinlich, da ein Ring am Finger typischerweise nur seitlich oder an der Rückseite des Lenkrades Abnutzungen erzeugen könnte.

Da die Abriebstellen augenscheinlich gleichmäßig nur vorne an der obersten Oberfläche vorhanden sind, könnte es durch einen flachen, rauhen Gegenstand der über die oberste Oberfläche gerieben hat hervorgerufen sein. Zum Beispiel eine Schreibunterlage, etc.

Gruß, Ingo