

# Korrosion an den Alu-Zierleisten

**Beitrag von „Thiemann53“ vom 27. März 2016 um 19:43**

Hilfe die Aluleisten an den vorderen Türen (Fensterschachtabdeckung und oberer Fensterrahmen) zeigen weiße Flecken. Der freundl. sagt, es läge am Fensterreiniger und das es nicht unter die Gewährleistung fällt. Schwaches Bild bei dem Fahrzeugpreis.