

# Konstruktionsfehler am Rücksitz

Beitrag von „Darragh“ vom 19. April 2016 um 06:50

Hallo zusammen

Bei mir ist es neulich auch passiert.

Wird die Rückenlehne zu schnell nach oben gestellt, so kann es passieren, dass der mittlere Gurt verriegelt und sich nicht mehr rausziehen lässt.

Versucht man jetzt die Rückenlehne wieder nach vorne zu kippen, so läuft der Gurt noch ein weiteres Stück zurück und verhindert so das wieder Aufstellen der Lehne.

Abhilfe kann hier nur durch das Abschrauben der unteren Gurthalterung erzielt werden. (Nussaufsatz VZ10)

Die Verriegelung des Gurtes lässt sich nur bei aufgestellter Rückenlehne zurücksetzen.

Danach die Schraube wieder einsetzen und anziehen.

Ich achte jetzt immer darauf, den Gurt vor dem Aufstellen der Rückenlehne ein wenig herauszuziehen.