

# Steckdose bei elektrischer Anhängerkupplung BJ2009

Beitrag von „Janni“ vom 22. April 2016 um 09:05

Moin, na ihr ward mir ja gestern Abend keine große Hilfe!

Ich nehme an, dass die Steckdose normalerweise mit ausschwenken sollte, tat sie aber nicht. Ich habe sie dann raus gehobelt und gesehen dass solch eine "Mülleimerdeckelfeder" (komme gerade nicht auf den richtigen Namen) ins Leere zeigte. Kann das die Ursache sein, dass das Schwenken der Dose nicht funktioniert, oder ist da etwas defekt? 😞