

Batterie leer und der T liegt auf der Nase

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 6. Juni 2016 um 22:55

So liebe Freunde,

ich hab den Übeltäter identifiziert!

Es ist das Verbrennungsluftgebläse des Zuheizers. Ich hab mich heute auf die Suche begeben und festgestellt, dass das Lüftergeräusch auf der linken Seite lauter ist als auf der rechten. Was ist auf der linken Seite verbaut? Der Zuheizer!

Also Radhausschale raus und siehe da, genau da wird es lauter. Nur warum läuft dieses blöde Gebläse, obwohl doch der Zuheizer garnicht mehr in Betrieb ist?

Egal, auf die Schnelle erstmal die Sicherung gezogen, und Ruhe war! 🙌🙌

Also meine Batterie ist erstmal geschützt!

Wer mir jetzt verraten kann, warum das Gebläse läuft, dem wäre ich schon sehr dankbar!

Gruss aus Zürich