

Herrenloses Kabel im Bereich Innenraumfilter gefunden. Idee?

Beitrag von „Freak187“ vom 22. Juli 2016 um 20:43

Hallo zusammen!

Bereits beim vorherigen Wechsel des Innenraumfilters sind mir die beiden Kabel (rotgrün / rot) inkl. Stecker (1J0973119) aufgefallen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Habs seit dem wieder vergessen, aber die Tage als der Filter im Rahmen der Wartungsarbeiten wieder dran war, kam ich wieder drauf.

Das Kabel hängt da recht unmotiviert herum. Ich konnte auch nach erster Suche nicht feststellen wo es hingehört.

Hat jemand eine Idee?

Danke

Gruß

Christian