

starker und übel riechender Qualm

Beitrag von „yaandy“ vom 20. Oktober 2016 um 16:13

Hallo zusammen,

ich habe die Düsen prüfen lassen(siehe angehängte Datei)

Laut Meister muss die 4 Düse getauscht werden und morgen wird diese auch getauscht.

Was meint Ihr zu den Werten?

Der Wert 0,09 bei Zylinder 1 ist ja auch im Plusbereich?

Sollte diese nicht getauscht werden?

Danke im Voraus.

Gruß

yaandy