

Probleme mit Bordnetzsteuergerät und Radio

Beitrag von „coala“ vom 31. Dezember 2016 um 10:02

Servus,

wie wäre es auch hier mit einem Fußtritt?! 😄👉 Also offiziell muss die Ladebodenabdeckung abgenommen werden, die Abdeckung des Schlossträgers abgebaut werden, dann die Verzurrösen rechts lösen und die Schiene/Abdeckung entfernen. Schrauben der Seitenverkleidung lösen, Innenbeleuchtung ausclipsen und die Verkleidung (aus Richtung Heckklappe) betrachtet vorsichtig wegschwenken. Dann sollte das Teil zugänglich sein.

Grüße
Robert