

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Halligantool“ vom 29. August 2017 um 22:04

Moin,

da sich bei mir am Montag (natürlich morgens auf dem Weg zur Arbeit) der Gummiring am Kardanwellenmittellager auch mit dem bekannten rumpeln a la Waschmaschine mit Ziegelstein verabschiedet hatte, würde mich mal interessieren, was diejenigen berichten können, die die blaue Silikonscheibe (<https://kawemila.jimdo.com>) verbaut haben.

Hält das ganze bei euch immernoch ohne Probleme? Gibts irgendwas negatives zu berichten?

Diese Lösung wäre auf jeden Fall die schnellste und mit dem geringsten Aufwand verbunden, das würde ich eigentlich favorisieren.

Zumindest ist das Wetter derzeit gut, sodass das Motorradfahren zur Arbeit wenigstens Spaß macht 😊

p.s. 214tkm hat meiner jetzt auf dem Buckel.

Gruß Lukas