

# Wie heisst dieses Teil?

**Beitrag von „Barbony“ vom 26. Juli 2018 um 19:37**

Im Fehlerspeicher ist das hinterlegt...

P2020 - Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 - unplausibles Signal, mechanischer Fehler, statisch Fehlerstatus: 01100011