

Abdeckung/ Aufbewahrungsfach in der Mittelkonsole

Beitrag von „Jockel71“ vom 7. August 2018 um 09:47

Hallo,

Bei mir hatten sich die kleinen Hebel zur Frontscheibe ausgehakt. Die Aufnahme vorsichtig mit Schraubendreher spreizen. Schlitzschraubendreher mit breiter Klinge, nicht hebeln, sondern drehen bis die Flanken des Schraubendreher den Drehpunkt öffnen. Die kleinen Pinökel wieder in die Löcher am Drehpunkt schieben.
Zum Ausbau die beiden Schrauben am vorderen Rand demontieren und das Fach rausziehen.

Gruß