

Wellrohr von Scheibenwaschanlage gerissen

Beitrag von „wj_jues“ vom 7. Oktober 2018 um 20:15

Hallo,

hatte gerade genau das gleiche (Bj. 2007). Habe ein Stück Gummikabel genommen, Adern raus und über das Wellrohr gezogen. Jeweils mit einem Kabelbinder festgezogen. Hält und ist dicht.

Grüsse