

# **Wellrohr von Scheibenwaschanlage gerissen**

**Beitrag von „cruiser59“ vom 8. Oktober 2018 um 12:29**

Hatte das gleiche Problem bei meinem T2. Habe Schrumpfschlauch drüber gemacht.