

Wellrohr von Scheibenwaschanlage gerissen

Beitrag von „cruiser59“ vom 8. Oktober 2018 um 12:29

Hatte das gleiche Problem bei meinem T2. Habe Schrumpfschlauch drüber gemacht.