

# Fehlermeldung "ABGAS WERKSTATT"

**Beitrag von „Denyo“ vom 23. Oktober 2018 um 10:27**

Also beim V6 Tdi (ich habe Cata) ist Bank 1 definitiv Beifahrerseite...

Zylinder 1 vorne und 3 an der Stirnwand.

Bank 2 Fahrerseite

Zylinder 4 vorne und 6 an der Stirnwand.

\*duckundwech\*